



Relevé de cotes du 03/06



Important :

Suite à la réception du relevé de cotes, nous avons constaté des faux aplombs au niveau des ouvertures.
Pour la fabrication des éléments, nous avons pris en compte les cotes les plus petites (bleues)