



DOCUMENT A COMPLETER

VISITE DE CHANTIER - ETUDE DE FAISABILITE

COORDONNEES DU CLIENT :

Nom : paya tom

Adresse : 3 rte test, 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY

Téléphone : 01 23 45 67 89

HABITATION : Maison

TYPE DE CONSTRUCTION : Neuf

ACCESSIBILITE : test tom

ETAGE : 3

Ascenseur : oui

Cage d'escalier : non

Couloir : oui

AVANCEMENT DU PROJET LE JOUR DE LA PRISE DE COTE

CLOISONS :

Sont-elles finies ? : Non renseigné

Enduit : Non
renseigné

Peinture : Non
renseigné

SOLS :

Sont-ils finis - posés ? : Non renseigné

Chauffage au sol : Non renseigné

MURS :

Porteur : Non renseigné

Type : Non renseigné

Epaisseur : Non renseigné

SOLS :

Type : Non renseigné

PLAFONDS :

Type : Non renseigné

Chauffage : Non renseigné

ELECTRICITE :

Vérification emplacement : Non renseigné

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Non renseigné